

修订记录

Date	Version	Revision
2021/2/7	3.01.01.08R1	<ul style="list-style-type: none">1、修改 U 盘存储的个别死机问题2、修改采集功能的一些缺陷3、改善趋势图显示功能5、修改与 EasyDMM 通信的一些缺陷
2020/1/18	3.01.01.07	<ul style="list-style-type: none">1、增加用户自定义传感器功能2、增加 PT1000 热电阻3、增加蜂鸣器音量控制功能4、增加趋势图自用自定义时基功能5、增加测量数据导出外部 U 盘功能6、更改双显的字体大小
2019/1/30	3.01.01.06R2	<ul style="list-style-type: none">1、增加 DHCP 功能2、增加 Socket 功能。端口号为 50253、修复存储设置时的一个卡机问题4、优化二线 10M 欧姆档位校准5、增加“ABORT BULK IN”和“INITIATE CLEAR”远程控制指令
2017/4/06	3.01.01.03	<ul style="list-style-type: none">1、增加 U 盘恢复功能2、增加校准数据升级功能3、解决 DCV 短接的情况下，数据异常值出现问题4、修改外部触发的问题

Date	Version	Revision
		5、增加 telnet_scpi 功能。端口号为 5024
		例如：telnet 192.168.0.10 5024
		6、FPGA 优化 AC 滤波器设计